Gulvtyper:

1. Trægulvene/parketgulvene er lavet af **Ahorntræ**,
   Efter gulvslibning er det vigtigt, at trægulve efterbehandles rigtigt alt efter træsort.

2. Badeværelsesgulvene er lavet af **Vinyl**.
   Men flere har senere fået en behandling med **Perginol**, som med tiden bliver mere og mere gult.



BYGNINGSDELSKORT

Andelsboligforeningen Blommegrenen	Jens G. Jørgensen Odense A/S Rådgivende ingeniørfirma Sadolinsgade 93 5230 Odense M
OVERFLADE–BYGNINGSDELE (43)2	

SPECIFIKATION:

Lakerede ahornsparketgulve på strøer.

Levetid	50 år.
Eftersynsinterval	2 år.
Vedligeholdelsesinterval	2 år.

EFTERSYN:
Fortages ved visuel bedømmelse, om lakken er gennemslidt/løs/revnet.

OPRETNING – VEDLIGEHOLD.
Lakeringen vedligeholdes efter behandlingsanvisning i MBK V 6151 C.
Altid med lak på vandbasis, f.eks fra Junkers gulvlak 222.

BILAG: MBK V 6151 C.



BYGNINGSDELSKORT

Andelsboligforeningen Blommegrenen	Jens G. Jørgensen Odense A/S Rådgivende ingeniørfirma Sadolinsgade 93 5230 Odense M
OVERFLADE–BYGNINGSDELE (43)3	

SPECIFIKATION:

Vinylgulve og vægge anvendt i toilet og baderum på 1.sal.

Levetid	20 år.
Eftersynsinterval	1 år.

EFTERSYN:
Gulv og vægge efterses for revner og huller.
Der kontrolleres særligt ved samlinger, og hvor der er gennemføring, rør, gulvafløb m.m.

OPRETNING – VEDLIGEHOLD.
Ved revner eller slader i samlinger tilkaldes gulvlægger for reparation af vinyl.
Hvis der gennem længere tid tilføres fugt i underliggende konstruktion, kan dette medføre omfattende skader på trækonstruktionerne.
Vægge og gulve rengøres våde med universalrengøringsmiddel.

BILAG: